



Diagnóstico da rede de esgotamento sanitário no CRR - Melhorias para preservação ambiental.

Relatório PROTEC - DEZEMBRO 2023



Diagnóstico da rede de esgotamento sanitário no CRR - Melhorias para preservação ambiental.

Fase I

Equipe


Luiz Guilherme de Andrade Aguiar - Coordenador

Jean Carlos Silva - Participante

Heloise Cunha Maia - Participante

Relatório PROTEC - DEZEMBRO 2023

Diagnóstico da rede de esgotamento sanitário no CRR - Melhorias para preservação ambiental.



Croqui de localização do prédio 34 (PD34)

Foi feita a inspeção das caixas no entorno da edificação (PD34) a fim de identificar a finalidade de cada uma. Algumas foram encontradas cobertas por terra, devido a presença de formigueiros, onde foi providenciado o agendamento da limpeza. A fossa séptica ainda não foi localizada, mas já está incluída na programação da próxima semana.



Relatório PROTEC - DEZEMBRO 2023