



# **Diagnóstico da rede de esgotamento sanitário no CRR - Melhorias para preservação ambiental.**

Relatório PROTEC - MAIO 2023



# Diagnóstico da rede de esgotamento sanitário no CRR - Melhorias para preservação ambiental.

## *Fase I*

### **Equipe**

Luiz Guilherme de Andrade Aguiar - Coordenador

Jean Carlos Silva - Participante


Heloise Cunha Maia - Participante

# Diagnóstico da rede de esgotamento sanitário no CRR - Melhorias para preservação ambiental.

No mês de maio um importante passo foi dado, a localização da fossa séptica que atende ao prédio 26, onde atulamente funcionam as oficinas de manutenção do campus. Essa informação auxiliará na elaboração projetos futuros de readequação daquele espaço.



# Diagnóstico da rede de esgotamento sanitário no CRR - Melhorias para preservação ambiental.



Foi possível fazer as medições, identificar os pontos de entrada, saída e caixas de passagem ligadas a fossa. Com essa informações foi elaborado um croqui esquemático que baseará a digitalização em dwg e inclusão no arquivo utilizado como base para os projetos de instalações do campus.