



Diagnóstico da rede de esgotamento sanitário no CRR - Melhorias para preservação ambiental.

Relatório PROTEC - JULHO 2023



Diagnóstico da rede de esgotamento sanitário no CRR - Melhorias para preservação ambiental.

Fase I

Equipe

Luiz Guilherme de Andrade Aguiar - Coordenador

Jean Carlos Silva - Participante

Heloise Cunha Maia - Participante

Relatório PROTEC - JULHO 2023



Diagnóstico da rede de esgotamento sanitário no CRR - Melhorias para preservação ambiental.



No mês de agosto foi aberta a fossa próxima ao prédio 18 - administração do campus. Não foi possível identificar vazamentos ou obstruções, porém há relatos por parte da equipe de manutenção de uma possível obstrução, pois eventualmente há aumento no volume de flúidos na fossa.

Relatório PROTEC - JULHO 2023