



Diagnóstico da rede de esgotamento sanitário no CRR - Melhorias para preservação ambiental.

Relatório PROTEC - SETEMBRO 2023



Diagnóstico da rede de esgotamento sanitário no CRR - Melhorias para preservação ambiental.

Fase I

Equipe

Luiz Guilherme de Andrade Aguiar - Coordenador

Jean Carlos Silva - Participante

Heloise Cunha Maia - Participante

Relatório PROTEC - SETEMBRO 2023



Diagnóstico da rede de esgotamento sanitário no CRR - Melhorias para preservação ambiental.

Prosseguindo com o projeto, fizemos a abertura da fossa séptica localizada próximo ao restaurante do campus. Foi feita a inspeção de todas as caixas no entorno da edificação a fim de identificar a finalidade de cada uma, pois não estão documentadas. Muitas delas precisaram ser desobstruídas pois havia acúmulo de terra devido a presença de formigueiros.



Caixa de passagem obstruída



Fossa séptica do prédio 21 - Restaurante

Relatório PROTEC - SETEMBRO 2023