



Diagnóstico da rede de esgotamento sanitário no CRR - Melhorias para preservação ambiental.

Relatório PROTEC - JANEIRO 2024



Diagnóstico da rede de esgotamento sanitário no CRR - Melhorias para preservação ambiental.

Fase I

Equipe

Luiz Guilherme de Andrade Aguiar - Coordenador


Jean Carlos Silva - Participante

Heloise Cunha Maia - Participante

Diagnóstico da rede de esgotamento sanitário no CRR - Melhorias para preservação ambiental.



Dando continuidade à identificação das caixas de passagem e fossas do campus, foi iniciado o trabalho de localização das mesmas em relação ao Prédio 05, que atualmente abriga o Laboratório de materiais e processos. No mês de Janeiro, por não contar com parte da equipe de manutenção que dá suporte ao trabalho, foram levantadas as distancias entre as caixas, para posterior identificação e levantamento da situação de cada uma.



Croqui de localização das caixas (PD05)