



Diagnóstico da rede de esgotamento sanitário no CRR - Melhorias para preservação ambiental.

Relatório PROTEC - FEVEREIRO 2024



Diagnóstico da rede de esgotamento sanitário no CRR - Melhorias para preservação ambiental.

Fase I

Equipe

Luiz Guilherme de Andrade Aguiar - Coordenador


Jean Carlos Silva - Participante

Heloise Cunha Maia - Participante

Relatório PROTEC - FEVEREIRO 2024



Diagnóstico da rede de esgotamento sanitário no CRR - Melhorias para preservação ambiental.



Croqui de localização das caixas (PD06)



Próximo ao prédio 05 (PD05), há uma guarita de acesso (PD06) dotada de um sanitário para uso dos vigilantes. Procedemos a medição e localização, em planta, das caixas de passagem que compõem o sistema de esgoto que atende esta unidade.

Percebeu-se a existência de uma fossa séptica, no entanto, faz-se necessário a limpeza do local para que seja feita a sua medição.