



Diagnóstico da rede de esgotamento sanitário no CRR - Melhorias para preservação ambiental.

Relatório PROTEC - Março2024



Diagnóstico da rede de esgotamento sanitário no CRR - Melhorias para preservação ambiental.

Fase I

Equipe

Luiz Guilherme de Andrade Aguiar - Coordenador


Jean Carlos Silva - Participante

Heloise Cunha Maia - Participante


Relatório PROTEC - Março2024



Diagnóstico da rede de esgotamento sanitário no CRR - Melhorias para preservação ambiental.



Croquis de localização das caixas -etapa 1



Foi realizado mapeamento e estudo próximo ao prédio 05 (PD05), onde detectou-se muitas caixas de passagem, pelo fato de ter existido no passado um sistema de tratamento de esgoto industrial neste local.

Relatório PROTEC - Março 2024