



Diagnóstico da rede de esgotamento sanitário no CRR - Melhorias para preservação ambiental.

Relatório PROTEC - Abril2024



Diagnóstico da rede de esgotamento sanitário no CRR - Melhorias para preservação ambiental.

Fase I

Equipe

Luiz Guilherme de Andrade Aguiar - Coordenador


Jean Carlos Silva - Participante

Heloise Cunha Maia - Participante

Relatório PROTEC - Abril2024



Diagnóstico da rede de esgotamento sanitário no CRR - Melhorias para preservação ambiental.



Croquis de localização das caixas etapa 2

O excesso de caixas de passagem demandou um tempo maior para a abertura e mapeamento, sendo este feito em duas etapas.

Relatório PROTEC - Abril 2024

Foi detectado a necessidade de retirada de duas árvores goiabeiras, pelo fato de estarem danificando as caixas e principalmente a fossa existente.



Foi realizado a confecção de tampas para as caixas de passagem que estavam abertas, as quais já se encontram tampadas.

