



Diagnóstico da rede de esgotamento sanitário no CRR - Melhorias para preservação ambiental.

Relatório PROTEC - Maio2024



Diagnóstico da rede de esgotamento sanitário no CRR - Melhorias para preservação ambiental.

Fase III

Equipe


Luiz Guilherme de Andrade Aguiar - Coordenador

Jean Carlos Silva - Participante

Heloise Cunha Maia - Participante

Relatório PROTEC - Maio2024

Diagnóstico da rede de esgotamento sanitário no CRR - Melhorias para preservação ambiental.



Foi observado que existe a possibilidade de vazamento entre duas caixas, devido ao dejetos não estar seguindo seu trajeto normal.

Relatório PROTEC - Maio2024

Uma árvore está obstruindo a tampa da caixa, com necessidade de intervenção.

As caixas que necessitam de limpeza foram sinalizadas.

